

# Notice d'installation du Câble liaison Série USB

## Sommaire

Matériel nécessaire : .....	2
Préambule .....	3
Modifications de la base de registre .....	4
Installation du convertisseur USB .....	5
Installation du port série USB.....	9

### **Matériel nécessaire :**

- Répertoire "CDM20602"
- Fichier "Ignore Hardware Serial Number FT232.reg"
- Un câble liaison série USB.

## Préambule


Le répertoire "CDM20602" contient les différents drivers nécessaire à l'installation du câble liaison série USB.

Si les dispositifs ont le même identifiant produit, mais des numéros de série différents, le système d'exploitation les traitera comme des dispositifs différents. Cela entraînera donc la création successive de ports de communication à chaque branchement d'un nouveau dispositif.


La modification de la base de registre via le fichier "Ignore Hardware Serial Number FT232.reg" permet de résoudre ce problème.

## Modifications de la base de registre

Double-cliquer sur "*Ignore Hardware Serial Number FT232.reg*".



Cliquer sur "*Oui*".




Cliquer sur "*OK*".

La modification de la base de registre est terminée.

## Installation du convertisseur USB


Connecter le câble liaison série USB.




Valider "Non, pas pour cette fois", puis cliquer sur "Suivant".




Valider "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)" puis cliquer sur "Suivant".



Décocher "Rechercher dans les médias amovibles" et cocher "Inclure cet emplacement dans la recherche", puis cliquer sur "Parcourir".




Pointer sur le répertoire "CDM20602" puis cliquer sur "OK".



Cliquer sur "Suivant".

Un message d'avertissement concernant l'obtention du logo Windows apparaît.



Cliquer sur "*Continuer*".




Cliquer sur "*Terminer*".

L'installation du convertisseur USB est terminée.




## Installation du port série USB


Une nouvelle fenêtre apparaît:




Valider "*Non, pas pour cette fois*", puis cliquer sur "*Suivant*".




Valider "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)" puis cliquer sur "Suivant".



Décocher "Rechercher dans les médias amovibles" et cocher "Inclure cet emplacement dans la recherche", puis cliquer sur "Parcourir".




Pointer sur le répertoire "CDM20602" puis cliquer sur "OK"




Cliquer sur "Suivant".

Un message d'avertissement concernant l'obtention du logo Windows apparaît.



Cliquer sur "*Continuer*".



Cliquer sur "*Terminer*".

L'installation des drivers du câble liaison série USB est terminée.